

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Ленгазспецстрой»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Проект по строительству № 16</i> | | | | | |
| <i>Строительно-монтажный участок № 16.1</i> | | | | | |
| 16.264. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.265. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.266. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.267. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.268. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.269. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.270. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.271. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.272. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.273. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.274. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.275. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.276. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.277. Машинист крана автомобильного 7 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.278. Изолировщик 5 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.279. Изолировщик 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.280. Изолировщик 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.281. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.282А(16.283А; 16.284А; 16.285А). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.286. Электросварщик ручной сварки 5 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.287. Электросварщик ручной сварки 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.288. Электросварщик ручной сварки 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.289. Электросварщик ручной сварки 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| <i>Строительно-монтажный участок № 16.2</i> | | | | | |
| 16.290. Вальщик леса 6 разряда | Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности») | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.291. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.292. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.293. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.294. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.295. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.296. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.297. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.298. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.299. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.300. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.327. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.328. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.329. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.330. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.331. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.332. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.333. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.334. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.335. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.336. Водитель погрузчика 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.337. Газорезчик 5 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.338А(16.339А; 16.340А). Изолировщик 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.341А(16.342А; 16.343А; 16.344А). Изолировщик 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.345. Мастер погрузочно-разгрузочных работ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.346А(16.347А; 16.348А; 16.349А). Мастер строительных и монтажных работ | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.350А(16.351А; 16.352А; 16.353А). Мастер строительных и монтажных работ | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.354. Машинист автогрейдера 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.355. Машинист автогрейдера 7 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.356. Машинист бульдозера 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.357. Машинист бульдозера 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.358. Машинист бульдозера 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.359. Машинист бульдозера 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.360. Машинист бульдозера 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.361. Машинист бульдозера 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.362. Машинист буровой установки 6 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.363. Машинист компрессорных установок 5 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.364. Машинист компрессорных установок 7 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.365. Машинист крана автомобильного 8 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.366. Машинист крана автомобильного 7 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.367. Машинист станка для правки кромок 5 разряда | Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.368. Машинист станка для правки кромок 6 разряда | Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.369. Машинист станка для правки кромок 6 разряда | Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.370. Машинист станка для правки кромок 6 разряда | Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.371. Машинист станка для правки кромок 6 разряда | Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.372. Машинист трубоукладчика 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.373. Машинист трубоукладчика 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.374. Машинист трубоукладчика 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.375. Машинист трубоукладчика 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.376. Машинист трубоукладчика 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.377. Машинист трубоукладчика 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.378. Машинист трубоукладчика 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.379. Машинист трубоукладчика 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.380. Машинист экскаватора 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.381. Машинист экскаватора 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.382. Машинист экскаватора 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.383. Машинист экскаватора 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.384. Машинист экскаватора 7 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.385. Машинист экскаватора 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.386. Машинист экскаватора 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.387. Машинист экскаватора 7 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.388. Машинист экскаватора 7 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.389. Машинист экскаватора 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.390. Машинист экскаватора 5 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.391. Машинист экскаватора 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.392. Машинист экскаватора 8 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.393. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.394. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.395. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.396. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.397. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.398. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.399. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.400. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.401. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.402. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.403. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.404. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.405. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.406. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.407. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда | В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.408. Машинист электростанции передвижной 6 разряда | Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.409. Механик-наладчик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.410. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда | Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.411. Монтажник наружных трубопроводов 6 разряда | Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.412А(16.413А; 16.414А; 16.415А; 16.416А). Монтажник наружных трубопроводов 6 разряда | Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.417. Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда | Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.418. Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда | Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|-------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.419. Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда | Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.420А(16.421А; 16.422А). Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда | Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.423. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.424. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 7 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.425. Начальник участка | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.426. Пескоструйщик 4 разряда | Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3). | Снижение влияния вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.427. Плотник 4 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.428. Плотник 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.429А(16.430А; 16.431А). Производитель работ | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.432А(16.433А; 16.434А; 16.435А). Производитель работ | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.436. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.437. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.438. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.439. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.440. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.441. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.442. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|-------------------------------------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.443А(16.444А; 16.445А). Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.446. Слесарь по ремонту электрооборудования автомобилей 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.447. Слесарь-сантехник 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.448. Слесарь-сантехник 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.449. Старший механик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.450. Старший производитель работ | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.451. Старший производитель работ | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.452. Стropальщик 4 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.453. Стropальщик 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.454. Стropальщик 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.455. Стropальщик 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.456. Стropальщик 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.457. Стropальщик 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.458. Стropальщик 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.459. Токарь 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.460. Токарь 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.461. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.462. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.463. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.464. Электромонтер 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16.465А(16.466А; 16.467А; 16.468А; 16.469А). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.470А(16.471А; 16.472А; 16.473А; 16.474А). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.475А(16.476А; 16.477А; 16.478А; 16.479А). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.480. Электросварщик ручной сварки 5 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.481. Электросварщик ручной сварки 5 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.482А(16.483А; 16.484А; 16.485А). Электросварщик ручной сварки 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| 16.486А(16.487А; 16.488А; 16.489А; 16.490А). Электросварщик ручной сварки 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| | Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | | Руководитель ППС, Начальник УКиЛ, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП | |
| Производственная испытательная лаборатория | | | | | |
| <i>Группа по лабораторному контролю качества работ и материалов на объектах ППС № 16</i> | | | | | |
| 16.491А(16.492А; 16.493А; 16.494А; 16.495А). Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 4 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.496А(16.497А; 16.498А; 16.499А; 16.500А). Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 4 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |


| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|-------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.501А(16.502А; 16.503А; 16.504А). Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 5 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.505А(16.506А; 16.507А; 16.508А). Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 5 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.509А(16.510А; 16.511А; 16.512А). Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 5 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.513А(16.514А; 16.515А; 16.516А). Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.517А(16.518А; 16.519А; 16.520А; 16.521А). Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |
| 16.522А(16.523А; 16.524А; 16.525А; 16.526А). Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 6 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | Руководитель ППС, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ | |

Дата составления: 15.03.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера

(должность)



(подпись)

Попов Николай Степанович

(Ф.И.О.)


01.04.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник УРП

(должность)



(подпись)

Наталенкова Наталия Викторовна


(Ф.И.О.)

01.04.2024

(дата)

Начальник УОТиПБ

(должность)



(подпись)

Шелудько Наталья Николаевна

(Ф.И.О.)

01.04.2024

(дата)

Начальник УОиОТ

(должность)



(подпись)

Корзов Михаил Игоревич

(Ф.И.О.)

01.04.2024

(дата)

Председатель ППО «ЛГСС ПРОФСО-ЮЗ»

(должность)



(подпись)

Ляпушев Игорь Владимирович

(Ф.И.О.)


01.04.2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1497

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Панина Людмила Витальевна

(Ф.И.О.)

15.03.2024

(дата)