

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Ленгазспецстрой»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Проект по оплате труда</i>					
8.260. Ведущий специалист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел материально-технического обеспечения</i>					
8.261. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.262. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.263. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.264. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.265. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.266. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.267. Мастер погрузочно-разгрузочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проект по строительству № 8</i>					
8.268. Ведущий инженер по информатизации и связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.269. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.270. Старший бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
8.271. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.272. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>Служба эксплуатации ВЖК 8 (Комсомольский)</p>					
8.273. Слесарь-сантехник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.274. Плотник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.275. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.276. Слесарь-сантехник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.277. Уборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<p>Служба эксплуатации ВЖК 8 (Пичуга)</p>					
8.278. Комendant	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.279. Оператор стиральных машин 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.280. Слесарь-сантехник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.281. Электромонтер 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.282. Уборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<p>Строительно-монтажный участок № 8</p>					
<p>Строительно-монтажный участок № 8 (Комсомольский)</p>					
8.283. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТМЦБ	
8.284. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТМЦБ	
8.285. Геологист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.286. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.287. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.288. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТИПБ	
8.289. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТИПБ	
8.290. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТИПБ	
8.291. Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТИПБ	
8.292. Машинист крана автомобильного 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТИПБ	
8.293. Машинист станка для правки кромок 5 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОГТИПБ, Начальник УРП	
8.294. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГТИПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.295. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
8.296. Механик-наладчик	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются				
8.297. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОГМПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
8.298. Стропальщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.299. Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажный учас-ток № 8 (Пичуга)</i>					
8.300. Ведущий геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.301. Ведущий геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.302. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.303. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/МПБ	
8.304. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/МПБ	
8.305. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/МПБ	
8.306. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/МПБ	
8.307. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/МПБ	
8.308. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/МПБ	
8.309. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/МПБ	
8.310. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/МПБ	
8.311. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда (д/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.312. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда (д/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.313. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда (д/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.314. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда (д/а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.315. Водитель автомобиля 3 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/МПБ	
8.316. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/МПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.343. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
8.344. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
8.345. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
8.346. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
8.347. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
8.348. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
8.349. Водитель автомобиля 2 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
8.350. Геологист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.351. Геологист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.352. Геологист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.353. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.354. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.355. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.356. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.357. Изолировщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.358А(8.359А; 8.360А). Изолировщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
8.361А(8.362А). Изолировщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
8.363. Изолировщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
8.364А(8.365А; 8.366А). Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
8.367А(8.368А; 8.369А). Мастер строительных и монтажных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
8.370. Машинист автогрейдер 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
8.371. Машинист бульдозера 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.372. Машинист бульдозера 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
8.373. Машинист бульдозера 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
8.374. Машинист бульдозера 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
8.375. Машинист бульдозера 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
8.376. Машинист буровой установки 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
8.377. Машинист станка для правки кромок 6 разряда	Использовать наушники протившумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОГМПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, ответственные для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.378. Машинист станка для правки кромок 6 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
8.379. Машинист станка для правки кромок 6 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
8.380. Машинист трубогибочной установки 6 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
8.381. Машинист трубоукладчика 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.382. Машинист трубоукладчика 8 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	
8.383. Машинист трубоукладчика 8 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение времени воздействия вибрации</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	
8.384. Машинист трубоукладчика 8 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение времени воздействия вибрации</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия вибрации</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.385. Машинист трубоукладчика 8 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия вредных факторов</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	
8.386. Машинист трубоукладчика 8 разряда	<p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия вредных факторов</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	
8.387. Машинист трубоукладчика 8 разряда	<p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия вредных факторов</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, ответственные для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.388. Машинист трубоукладчика 8 разряда	<p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	Снижение времени воздействия вибрации		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ</p>	
8.389. Машинист трубоукладчика 8 разряда	<p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	Снижение времени воздействия вибрации		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ</p>	
8.390. Машинист трубоукладчика 8 разряда	<p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	Снижение времени воздействия вибрации		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ</p>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, ответственные для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
8.391. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
8.392. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
8.393. Машинист трубоукладчика 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОГМПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.394. Машинист трубоукладчика 8 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия вибрации</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ</p>	
8.395. Машинист трубоукладчика 8 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение времени воздействия вибрации</p> <p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ</p>	
8.396. Машинист трубоукладчика 8 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия вибрации</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ</p>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.397. Машинист трубоукладчика 8 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия вибрации</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	
8.398. Машинист трубоукладчика 8 разряда	<p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия вибрации</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	
8.399. Машинист экскаватора 6 разряда	<p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия вибрации</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.400. Машинист экскаватора 7 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	
8.401. Машинист экскаватора 7 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение времени воздействия вредных факторов</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия вредных факторов</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	
8.402. Машинист экскаватора 7 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение времени воздействия вредных факторов</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия вредных факторов</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ</p>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.403. Машинист экскаватора 7 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ и ПБ</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия вибрации</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ и ПБ</p>	
8.404. Машинист экскаватора 7 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ и ПБ</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия вибрации</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ и ПБ</p>	
8.405. Машинист экскаватора 7 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение влияния вредного фактора</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ и ПБ</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия вибрации</p>		<p>Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ и ПБ</p>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	
8.406. Машинист экскаватора 7 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	
8.407. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	
8.408. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Руководитель ПБ, Начальник УРЦ, Начальник УОТиПБ		

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
8.409. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
8.410. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
8.411. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
8.412. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
8.413. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
8.414. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
8.415. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
8.416. Машинист экскаватора 8 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
8.417. Машинист электровазачного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.418. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
8.419. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
8.420. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
8.421. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
8.422. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
8.423. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
8.424. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, ответственные для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.425. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКиД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
8.426. Машинист электросварочного передвижного агрегата 6 разряда	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКиД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
8.427. Машинист электростанции передвижной 6 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКиД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
8.428. Машинист электростанции передвижной 6 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКиД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.429. Машинист электростанции передвижной 6 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖид, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
8.430. Машинист электростанции передвижной 6 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖид, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
8.431. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.432. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.433. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖид, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, ответственные для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.434А(8.435А; 8.436А). Монтаж наружных трубопроводов 6 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТИПБ, Начальник УРП	
8.437А(8.438А). Монтаж наружных трубопроводов 6 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
8.439А(8.440А; 8.441А). Монтаж технологических трубопроводов 5 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УКИД, Начальник УОТИПБ, Начальник УРП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, ответственные для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.442А(8.443А). Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТгПБ, Начальник УРП	
8.444А(8.445А; 8.446А). Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТгПБ, Начальник УРП	
8.447А(8.448А; 8.449А). Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТгПБ, Начальник УРП	
8.450. Напалдчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТгПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.451. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.452. Пескоструйщик 4 разряда	Использовать наушники противощумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТИПБ, Начальник УРП	
8.453. Плотник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
8.454. Плотник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.455. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.456А(8.457А; 8.458А; 8.459А). Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
8.460А(8.461А; 8.462А; 8.463А). Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
8.464. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автотоматике 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.465А(8.466А; 8.467А). Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.468А(8.469А). Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.470. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.471. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.472. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.473. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.474. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.475. Слесарь-сантехник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.476. Старший механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.477. Старший производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
8.478. Стропальщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.479. Стропальщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.480. Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.481. Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.482. Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.483. Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.484. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
8.485. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
8.486. Электромонтер 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.487. Электросварщик на автомобильных и погрузавтоматических машинах 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТ/ПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТ/ПБ, Начальник УРП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.488. Электросварщик на автомобильских и полугаусоматических машинах 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
8.489. Электросварщик на автомобильских и полугаусоматических машинах 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
8.490А(8.491А; 8.492А; 8.493А). Электросварщик на автомобильских и полугаусоматических машинах 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
8.494А(8.495А; 8.496А). Электросварщик на автомобильских и полугаусоматических машинах 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
8.497. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
8.498. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.499А(8.500А; 8.501А; 8.502А). Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
8.503А(8.504А; 8.505А; 8.506А). Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
8.507А(8.508А; 8.509А). Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		Руководитель ПБ, Начальник УЖИД, Начальник УОТиПБ, Начальник УРП	
Производственная испытательная лаборатория					
<i>Группа по лабораторному контролю качества работ и материалов на объектах ППС № 8</i>					
8.510. Водитель автомобиля 1 класса 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
8.511. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	
8.512. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТиПБ	


1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
8.513. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
8.514. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
8.515. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
8.516. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
8.517. Лаборант по физико-механическим испытаниям 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.518. Мастер по контролю качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.519. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.520. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.521. Производитель работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Руководитель ПБ, Начальник УРП, Начальник УОТИПБ	
8.522. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Заместитель главного инженера

(должность)



Попов Николай Степанович

(Ф.И.О.)



(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Начальник УРП

(должность)

(подпись)

Наталенкова Наталья Викторовна

(Ф.И.О.)



(дата)


Начальник УОТИПБ

(должность)

(подпись)


Шелудько Наталья Николаевна

(Ф.И.О.)





(дата)

Начальник УОИОТ
(должность)
Председатель ППО «ЛГСС ПРОФСОЮЗ»
(должность)



(подпись)

Коржов Михаил Игоревич
(Ф.И.О.)
Дяпушев Игорь Владимирович
(Ф.И.О.)



(дата)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1497
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Панина Людмила Витальевна
(Ф.И.О.)


(дата)